




STATO LEGITTIMO




PIANO TERRA H. 365m² 365



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO TERRA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




VISTE ESTERNE




VISTE INTERNE


STATO DI FATTO E DIFFORMITA'



PIANTA PIANO TERRA





PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA SOTTOTETTO

INQUADRAMENTO GENERALE



NOTE:
All'interno del fabbricato sono state riscontrate lievi difformità riguardanti la presenza di alcuni tramezzi non legittimati, ma anche difformità maggiori come, ad esempio, la presenza di un piano sottotetto interamente non licenziato.

PLANIMETRIE CATASTALI

Legenda:
 Costruito